



ENG

Sola Hallway. Module 3

UA

Передпокій Сола. Модуль 3

2150x600x400 mm



ENG

RULES FOR USE AND CARE OF FURNITURE

1. Use furniture only in dry rooms protected from the effects of weather conditions.
2. Install with suitable tools according to these assembly instructions.
3. Try to assemble as close to the location as possible.
4. The body is assembling in a horizontal position.
5. Before moving furniture, make sure that it is not loaded with items.

Caution: moving furniture may damage it.
When moving, hold on to vertical elements only; moving furniture by horizontal parts can break the product.

6. Overloading the furniture can damage it.
7. From time to time check the fittings and their correct position.
8. Wipe the furniture surface only with a slightly damp cloth or paper towels. Do not use chemical cleaning agents other than those specifically made for this.

UA






ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ


1. Використовуйте меблі тільки в сухих приміщеннях, захищених від впливу погодних умов.
2. Виконуйте установку за допомогою відповідних інструментів відповідно до даної інструкції зі складання.
3. Намагайтеся проводити збірку якомога ближче до місця використання.
4. Збірка корпусу здійснюється в горизонтальному положенні.
5. Перед переміщенням меблів переконайтеся, що вони не навантажені.

Увага: переміщення меблів може привести до її пошкодження.

При переміщенні тримайтеся тільки за вертикальні елементи, переміщаючи меблі за горизонтальні деталі ви можете зламати виріб.







6. Перевантаження меблів може привести до їх пошкодження.
7. Час від часу перевіряйте кріплення і правильність їх положення.
8. Протирайте поверхню меблів тільки добре віджатою вологою тканиною або ж паперовими рушниками. Не використовуйте хімічні засоби для очищення, крім спеціально для цього призначених.


















№	size / розмір		pack / уп.	qty / к-ть
7	566	80	3/3	1
26	1668	288	3/3	2
27	600	384	3/3	1
28	566	384	3/3	1
29	464	384	3/3	1



№	size / розмір		pack / уп.	qty / к-ть
30	464	384	3/3	1
31	560	128	3/3	1
32	560	128	3/3	1
33	596	396	3/3	1
34	396	594	3/3	1

2x  r1	2x  D r16	2x  t1 s2	1x  t1 f1	6x  k1 e32	4x  k1 s2	4x  e3 z1
4x  φ15x12mm #16 r1	4x  20/9 r16	4x  s2	12x  φ8x30 mm f1	4x  φ7x50 mm e32	4x  s2	1x  z1
14x  ø3,5x16 mm p38	12x  ø4x20 mm p39	16x  ø4x30 mm p41	1x  l1			





1










2



3





4






I1



16x
ø4x30 mm **p41**



7

