

UA


### ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вибралі з пакетів потрібні елементи (їх розміри вказані в таблиці інструкції).
2. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**, в отвори Ø10 мм вставити спецгайки **r5**.
- УВАГА:** Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрезати, оскільки це може привести до пошкоджень при складанні.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
3. Приєднати перегородки **5,6** до боків **3,4** болтами **r5<sup>2</sup>**, використовуючи спец. ключ **z1**.
4. З'єднати цоколь **7**, ніжки **11**, планку МДФ **8** і передню спинку **1** у відповідності з малюнком (використати клей **y1**, кілки **f1**, конфірмат **e8** і ексцентричну стяжку **r1-r16**).
5. В передню спинку **1** вкрутити дюбелі ексцентричної стяжки **r16**.
6. До основи ліжка прикрутити задню і передню спинки: передню спинку **1** до перегородки **6** конфірматом **e6** і до боків **3,4** ексцентричною стяжкою **r3-r16**, задню спинку **2** до боків **3,4** болтами **r5<sup>2</sup>**.
7. Прикріпити планки МДФ **9,10** до відповідних спинок ліжка кілками **f6**, використати клей **y1**.
8. Встановити металеву основу, до якої прикрутити металеві ніжки.

RU

### ОЧЕРЕНДОСТЬ МОНТАЖА

1. Выбрать из пачек нужные элементы (размеры элементов указаны в таблице инструкции).
2. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**, в отверстия Ø10 мм вставить спецгайки **r5**.
- ВНИМАНИЕ:** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо сильнее вбить, заменить другим или срезать, поскольку при монтаже это может привести к повреждениям.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
3. Соединить перегородки **5,6** с боками **3,4** болтами **r5<sup>2</sup>**, используя для этого спец. ключ **z1**.
4. Соединить цоколь **7**, ножки **11**, планку МДФ **8** и переднюю спинку **1** в соответствии с рисунком (использовать клей **y1**, шканты **f1**, конфирмат **e8** и эксцентрическую стяжку **r1-r16**).
5. В переднюю спинку **1** вкрутить дюбеля эксцентрической стяжки **r16**.
6. К основанию кровати прикрепить переднюю и заднюю спинки: переднюю спинку **1** к перегородке **6** конфирматом **e6** и к бокам **3,4** эксцентрической стяжкой **r3-r16**, заднюю спинку **2** к бокам **3,4** болтами **r5<sup>2</sup>**.
7. Прикрепить планки МДФ **9,10** к спинкам кровати при помощи шкантов **f6**, используя клей **y1**.
8. Установить металлическое основание, к которому прикрутить металлические ножки.



ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

# Система СОНАТА

## Ліжко - 90 (каркас)


### ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 210 см  
ширина 107 см  
висота 61/83,5 см

## Кровать - 90 (каркас)

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 210 см  
ширина 107 см  
высота 61/83,5 см



### УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

**обов'язково!!! -**

етикуетку-ярлик з даного пакета і інструкцію монтажу з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності этикетки-ярлика reklamaciya ne priimayetsya!

### ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака

**обязательно!!! -**


этикетку-ярлык с данного пакета и инструкцию монтажа с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.

При отсутствии этикетки-ярлыка reklamaciya ne priimayetsya!

Виробник:  
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"  
Україна, м. Володимир-Волинський  
вул. Луцька, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:  
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"  
Украина, г. Владимир-Волынский  
ул. Луцкая, 211а  
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Номер елемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	988x440	1/3	KT1-041A
2	1020x772	1/3	KT1-042A
3	2000x250	2/3	KT1-129A
4	2000x250	2/3	KT1-129B
5	903x200	2/3	KT1-1110
6	903x147	2/3	KT1-1106
7	904x65	1/3	KT1-427
8	1016x70	3/3	KT1-426-01
9	1010x56	3/3	KT1-2515
10	1066x80	3/3	KT1-1591
11	70x54	3/3	KT1-593