



Класика Д ліва Дзеркало



ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ЗБИРАННЮ МЕБЛІВ
Перед збиранням уважно ознайомтесь з даною інструкцією, перевірте комплектність деталей та фурнітури. Для збирання меблів РЕКОМЕНДУЄМО скористатись послугами кваліфікованих спеціалістів! Для запобігання появи подряпин, збирання потрібно проводити на рівній, чистій та твердій поверхні вселеної тканиною або пакувальною тарою.
ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1. Побережіть меблі від високих температур.
2. Не піддавайте фасади охолодженню нижче -15 С.
3. Потрібно уникати довгого контакту з вологою, особливо з гарячою парою.
4. Не допускайте прямої дії сонячних променів на меблеві вироби.
5. Рекомендована температура повітря для зберігання та експлуатації від -10 С до +25 С.
6. Забезпечте достатню відстань від електричних та освітлювальних приладів, обігрівачів, тощо.
7. У разі появи бруду на меблях- видаляйте його за допомогою мильного розчину із наступним витиранням поверхні насухо. Уникайте використання абразивних матеріалів.




ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ СТИКЕР ФАБРИКИ , ЯК ГАРАНТ ЯКОСТІ
У разі відсутності даної наклейки, або наклейка має інший вигляд чи явні ознаки підробки, такий виріб вважається фальсифікатом! На фальсифіковану продукцію фабрики, чи продукцію, продану під виглядом продукції фабрики гарантійне та постгарантійне обслуговування не надається!
ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ МЕБЛІВ, НАКЛЕЙКИ ЛЕГКО ЗНЯТИ, ЯКЩО РОЗІГРІТИ ЇХ ПРОСТИМ ПОБУТОВИМ ФЕНОМ.

THE TECHNICAL PROOFS OF THE FURNITURE
Before assembling, carefully read these instructions, check the completeness of the parts and accessories. For furniture assembly WE RECOMMEND using services of qualified specialists! To prevent scratches, the collection should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara.
RULES OF CARE AND OPERATION
1. Protect furniture from high temperatures.
2. Do not subject the facades to cooling below -15 C.
3. Long contact with moisture should be avoided, especially with hot steam.
4. Do not allow direct sunlight on furniture products.
5. Recommended air temperature for storage and operation from -10 C to +25 C.
6. Ensure sufficient distance from electrical and lighting devices, heaters, etc.
7. In case of dirt on furniture, remove it with soap solution and then wipe surface dry. Avoid using abrasive materials.

ПЕРЕЛІК ФУРНІТУРИ				Пачка № 3	
Заглушка для конфірмат	Конфірмат 50 мм	Куточок меблевий пластиковий	Направляюча телескопічна 400 мм	Петля кутова	Петля накладна
62	62	2	4	2	2
Ручка класика кераміка 96 мм	Склотримач (хром)	Стяжний гвинт	Цвях	Шкант	Шуруп 3,5x16
6	8	4	48	16	56
Шуруп 3,5x20	Шуруп 3,5x30				
8	18				


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ВИРОБУ / PRODUCT TECHNICAL INFORMATION



ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП 16 мм					
№ по схемі	Кількість	Довжина, мм	Ширина, мм	Прим.	№ Пачки
3	4	400	120		3
5	8	210	120		3
6	4	400	120		3
9	1	568	415	ЧПУ	1
10	2	284	415	ЧПУ	1
11	1	784	415		3
12	1	2384	601		1
13	1	800	131		3
14	1	800	415		3
15	1	268	415		3
16	1	273	415		3
17	1	601	415	ЧПУ	1
18	1	601	431	ЧПУ	1
19	1	273	415		3
20	1	100	268		1
21	1	601	435	ЧПУ	1
22	1	100	400		1
Разом: 31 шт					

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ Дзеркало					
№ по схемі	Кількість	Довжина, мм	Ширина, мм	Прим.	№ Пачки
36	1	1200	500	ДЗЕРК	6
Разом: 1 шт					
ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП 16мм ФАСАД					
№ по схемі	Кількість	Довжина, мм	Ширина, мм	Прим.	№ Пачки
38	4	171	297		5
39	1	301	297		5
41	1	696	401		4
Разом: 6 шт					
ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДВП					
№ по схемі	Кількість	Довжина, мм	Ширина, мм	Прим.	№ Пачки
1	4	242	400		2
Разом: 4 шт					

Класика Д ліва Шафа



ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ЗБИРАННЮ МЕБЛІВ
Перед збиранням уважно ознайомтесь з даною інструкцією, перевірте комплектність деталей та фурнітури. Для збирання меблів РЕКОМЕНДУЄМО скористатись послугами кваліфікованих спеціалістів! Для запобігання появи подряпин, збирання потрібно проводити на рівній, чистій та твердій поверхні вселеної тканиною або пакувальною тарою.
ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1. Побережіть меблі від високих температур.
2. Не піддавайте фасади охолодженню нижче -15 С.
3. Потрібно уникати довгого контакту з вологою, особливо з гарячою парою.
4. Не допускайте прямої дії сонячних променів на меблеві вироби.
5. Рекомендована температура повітря для зберігання та експлуатації від -10 С до +25 С.
6. Забезпечте достатню відстань від електричних та освітлювальних приладів, обігрівачів, тощо.
7. У разі появи бруду на меблях- видаляйте його за допомогою мильного розчину із наступним витиранням поверхні насухо. Уникайте використання абразивних матеріалів.




ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ СТИКЕР ФАБРИКИ , ЯК ГАРАНТ ЯКОСТІ
У разі відсутності даної наклейки, або наклейка має інший вигляд чи явні ознаки підробки, такий виріб вважається фальсифікатом! На фальсифіковану продукцію фабрики, чи продукцію, продану під виглядом продукції фабрики гарантійне та постгарантійне обслуговування не надається!
ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ МЕБЛІВ, НАКЛЕЙКИ ЛЕГКО ЗНЯТИ, ЯКЩО РОЗІГРІТИ ЇХ ПРОСТИМ ПОБУТОВИМ ФЕНОМ.

THE TECHNICAL PROOFS OF THE FURNITURE
Before assembling, carefully read these instructions, check the completeness of the parts and accessories. For furniture assembly WE RECOMMEND using services of qualified specialists! To prevent scratches, the collection should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara.
RULES OF CARE AND OPERATION
1. Protect furniture from high temperatures.
2. Do not subject the facades to cooling below -15 C.
3. Long contact with moisture should be avoided, especially with hot steam.
4. Do not allow direct sunlight on furniture products.
5. Recommended air temperature for storage and operation from -10 C to +25 C.
6. Ensure sufficient distance from electrical and lighting devices, heaters, etc.
7. In case of dirt on furniture, remove it with soap solution and then wipe surface dry. Avoid using abrasive materials.

ПЕРЕЛІК ФУРНІТУРИ				Пачка № 3	
Заглушка для конфірмат	Ключ конфірматний	Конфірмат 50 мм	Мікроліфт 400 мм	Петля накладна	Ручка класика кераміка 96 мм
26	1	26	1	10	2
					
Стяжний гвинт	Цвях	Шуруп 3,5x16			
4	46	44			
					

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ВИРОБУ / PRODUCT TECHNICAL INFORMATION



ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП 16 мм						ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП 16мм ФАСАД					
№ по схемі	Кількість	Довжина, мм	Ширина, мм	Прим.	№ Пачки	№ по схемі	Кількість	Довжина, мм	Ширина, мм	Прим.	№ Пачки
4	1	2384	431		2	37	2	2296	297		5
7	1	2384	431		2	Разом: 2 шт					
8	1	601	431		4	ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДВП					
25	1	100	568		1	№ по схемі	Кількість	Довжина, мм	Ширина, мм	Прим.	№ Пачки
29	4	568	431		2	2	2	2296	298		2
30	1	151	568		4	Разом: 2 шт					
Разом: 9 шт											

Перелік З'єднув Планка для ДВП		
Розмір		Кількість
З'єднув Планка для ДВП, 2268 мм		1

№ Пачки
2

Класика Д ліва Вішак



ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВКАЗИВКИ ПО ЗБИРАННЮ МЕБЛІВ
Перед збиранням уважно ознайомтесь з даною інструкцією, перевірте комплектність деталей та фурнітури. Для збирання меблів РЕКОМЕНДУЄМО скористатись послугами кваліфікованих спеціалістів! Для запобігання появи подряпин, збирання потрібно проводити на рівній, чистій та твердій поверхні вселеної тканиною або пакувальною тарою.
ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1. Побережіть меблі від високих температур.
2. Не піддавайте фасади охолодженню нижче -15 С.
3. Потрібно уникати довгого контакту з вологою, особливо з гарячою парою.
4. Не допускайте прямої дії сонячних променів на меблеві вироби.
5. Рекомендована температура повітря для зберігання та експлуатації від -10 С до +25 С.
6. Забезпечте достатню відстань від електричних та освітлювальних приладів, обігрівачів, тощо.
7. У разі появи бруду на меблях- видаляйте його за допомогою мильного розчину із наступним витиранням поверхні насухо. Уникайте використання абразивних матеріалів.




ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ СТИКЕР ФАБРИКИ , ЯК ГАРАНТ ЯКОСТІ
У разі відсутності даної наклейки, або наклейка має інший вигляд чи явні ознаки підробки, такий виріб вважається фальсифікатом! На фальсифіковану продукцію фабрики, чи продукцію, продану під виглядом продукції фабрики гарантійне та постгарантійне обслуговування не надається!
ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ МЕБЛІВ, НАКЛЕЙКИ ЛЕГКО ЗНЯТИ, ЯКЩО РОЗІГРІТИ ЇХ ПРОСТИМ ПОБУТОВИМ ФЕНОМ.

THE TECHNICAL PROOFS OF THE FURNITURE
Before assembling, carefully read these instructions, check the completeness of the parts and accessories. For furniture assembly WE RECOMMEND using services of qualified specialists! To prevent scratches, the collection should be carried out on a flat, clean and hard surface of the well-populated cloth or packaging tara.
RULES OF CARE AND OPERATION
1. Protect furniture from high temperatures.
2. Do not subject the facades to cooling below -15 C.
3. Long contact with moisture should be avoided, especially with hot steam.
4. Do not allow direct sunlight on furniture products.
5. Recommended air temperature for storage and operation from -10 C to +25 C.
6. Ensure sufficient distance from electrical and lighting devices, heaters, etc.
7. In case of dirt on furniture, remove it with soap solution and then wipe surface dry. Avoid using abrasive materials.

ПЕРЕЛІК ФУРНІТУРИ					Пачка № 3
Вішалка крючок	Заглушка для конфірмат	Конфірмат 50 мм	Петля накладна	Ручка класика кераміка 96 мм	Стяжний гвинт
3	38	38	8	4	8
Шуруп 3,5x16					
38					

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ВИРОБУ / PRODUCT TECHNICAL INFORMATION



ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП 16 мм						ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДСП 16мм ФАСАД					
№ по схемі	Кількість	Довжина, мм	Ширина, мм	Прим.	№ Пачки	№ по схемі	Кількість	Довжина, мм	Ширина, мм	Прим.	№ Пачки
23	2	568	101		4	39	1	301	297		5
24	1	568	415		4	40	1	346	297		5
25	1	100	568		1	42	1	301	297		5
26	2	273	415		3	43	1	346	297		5
27	1	601	435		4	Разом: 4 шт					
28	1	450	415		4						
31	1	450	415		4						
32	1	2384	601		1						
34	1	601	431		4						
35	1	601	415		4						
Разом: 12 шт											