






















СТІЛКА BT-6






Ключ конфірма́тний  х1	Конфірма́т  х69	Самоклейка на Конфірма́т  х100	Амортизатор Силікон.  х4
Штифт на Мініфікс  х6	Мініфікс  х6	Самоклейка на Мініфікс  х6	Опора (Манхетен) 50мм  х8
Шуруп 3,5х16  х86	Шуруп 4х30  х8	Цвях 1х16  х30	Шкант  х6
Газовий Амортизатор Нижній  х4 Н8	Газовий Амортизатор Верхній  х2 Н9	Тіп-Он (Сірий)  х4	Куточок Меблевий  х1
Петля накладна + Монтажна планка  х8	Петля внутрішня + Монтажна планка  х2	Вушко Навісне  х2	Полкотримач  х8


Перед збиранням:

- Перевірте вигляд та цілісність деталей в упаковці! Претензії щодо їх ушкодження приймаються тільки у виробів БЕЗ слідів збирання.




- Збережіть упаковку та інструкцію до закінчення монтажу.






- Перевірте кількість деталей та фурнітури за переліком. Підприємство-виробник залишає за собою право вносити конструктивні зміни до виробу, замінювати фурнітуру на аналогічні, що не погіршують зовнішній вигляд і не впливають на функціональні властивості виробу.



- Проводьте складання виробу вдвох. Переміщуйте всі деталі дбайливо, без ривків, уникайте їх падінь та ударів.




- Пересувайте виріб, тільки злегка піднімаючи. Це дозволить виключити деформації та поломки.



1**2**

Штырь
3,5x16

S1



3


Штифт на
Мініфікс

M2



Шкант

D1






M2

D1

**4**

K1







5Шуруп
3,5x16

S1




Петля Накладна

P1

**6**




7

Газовий Амортизатор
Нижній



x4



H8







8


Тіп-Он
(Сірий)

Z5




1**2**

3



Вушко Навісне




x2

MT


4

Петля Накладна




P1


Петля Внутрішня



P2







13







6

5



6



Газовий Амортизатор
Верхній

