









СТІЛКА BT-10






Ключ конфірматний



x1




Конфірмат




x26

Самоклейка на
Конфірмат




x26

Амортизатор Силікон.




x8

Штифт на Мініфікс




x12

Мініфікс




x12

Самоклейка на
Мініфікс



x12


Опора під саморіз



x6


Q1

Шуруп
3,5x16




x44

Петля накладна +
Монтажна
планка




x8

Барний Механізм




x8

Шканти



x20


LED підсвітка



x1


Перед збиранням:

- Перевірте вигляд та цілісність деталей в упаковці! Претензії щодо їх ушкодження приймаються тільки у виробів БЕЗ слідів збирання.




- Збережіть упаковку та інструкцію до закінчення монтажу.






- Перевірте кількість деталей та фурнітури за переліком. Підприємство-виробник залишає за собою право вносити конструктивні зміни до виробу, замінювати фурнітуру на аналогічні, що не погіршують зовнішній вигляд і не впливають на функціональні властивості виробу.



- Проводьте складання виробу вдвох. Переміщуйте всі деталі дбайливо, без ривків, уникайте їх падінь та ударів.


- Пересувайте виріб, тільки злегка піднімаючи. Це дозволить виключити деформації та поломки.



1**2**

3


LED-підсвітка




L5

Барний
механізм

G4

Опора під
саморіз

Q2


**4**Шуруп
3,5x16

S1

Петля Накладна



P1

**x4**

5Шырын
3,5x16

S1

