


1.



Для складання елементів використовуються стяжні та шкантові з'єднання.

Шканти потрібно вставити в отвори як показано на зображені вище.


Потім з'єднати елементи та вкрутити гвинт у встановлену стяжну муфту.

Примітка

Як зліва так і справа!

Знайдіть додаткові отвори, та зможете переставити драбинку на іншу сторону 😊


2.



Тут потрібен помічник, без нього ризикуєте щось пошкодити! Починайте з нижньої царги злегка з'єднавши перші елементи продовжуйте монтаж по черзі як на зображені вище.

Після їх встановлення силою затягніть усі гвинти та перевірте усі з'єднання.

3.



На зображені зліва
Ви бачите процес фіксації
ламелей у ламелетримачах.

Матеріал з якого вони
зроблені має час від часу
доволі різну пластичність
на яку ще й до того впливає
навколошня температура.

Якщо не йде, допоможить
ламелі залісти, трішки
припіднявши вільною рукою
верхній край ламелетримача.